

\*190539\*

## INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC. E N S A Y O S

N ° 1 2 5 6 / L E 2 3 7 2

**Sol·licitant :** PRODAISA  
**NIF :** A17063579  
**Adreça :** C/Astúries, 13-15  
**Població :** 17003 Girona  
**Comarca :** Gironès

**Núm. Butlletí :** 5001

**Núm. Mostra 190539**

**Data de recepció :** 09/08/2019

**Inici anàlisi :** 09/08/2019

**Finalització anàlisi :** 09/08/2019

**Classificació :** AIGUA  
**Legislació :** RD140/2003 i  
modif.  
**Punt Mostra :** SORTIDA DIPÒSIT

**T.anàlisis :** Anàlisi de  
control

**D. Recep. :** 09/08/19 10:30

**Recollida el :** 09/08/2019 09:45

**Població :** Navata

**Mostra presa :** Pel client

Ac Paràmetres	Resultat ± incertesa	Valor paramètric	Mètodes/Tècniques	C.
Nitrit	<0.02 mg/l	0.1	PNT-MET-QUIM-012	

En les mostres aportades pel client, la informació relativa al mostratge, transport, descripció, determinacions in situ, envasos no subministrats pel laboratori, és responsabilitat seva. Laboratori inscrit al Registre de Lab. de Salut Pública i Alimentària de la Generalitat de Catalunya, LSAA-101-96 i al Registre de Lab. Agroalimentaris de Catalunya, 388. Certificat ISO 9001:2015 per SGS.

L'informe de resultats només fa referència a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació del Laboratori.

(+) Paràmetre addicional segons la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

BANYOLES 09 de agost de 2019

Cap de Laboratori

DOLORS CAMPOLIER REINA