

190636

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Sol·licitant : PRODAISA
NIF : A17063579
Adreça : C/Astúries, 13-15
Població : 17003 Girona
Comarca : Gironès

Núm. Butlletí : 5105

Núm. Mostra 190636

Data de recepció : 17/09/2019

Inici anàlisi : 17/09/2019

Finalització anàlisi : 26/09/2019

Classificació : AIGUA

Legislació : RD140/2003 i
modif.

Origen : ZS-NAVATA-GOLF TORREMIRONA I TARAUAUS

Punt Mostra : SORTIDA ETAP NAVATA

T.anàlisis : Anàlisi de
control

Recollida el : 17/09/2019 12:00

Població : Navata

Mostra presa : Pel Lab. segons PNT-MET-MOS-001*

Ac Paràmetres	Resultat ± incertesa	Valor paramètric	Mètodes/Tècniques	C.
Sortida planta desnitrificadora				
pH	7.2 ±0.1 Unitats de pH	6.5-9.5	PNT-MET-QUIM-026	
Terbolesa	0.22 ±0.07 U.N.F.	1DIPÒSIT/5XARXA	PNT-MET-QUIM-022	
Nitrat	27.5 ±4.1 mg/l	50	PNT-MET-QUIM-003	
Nitrit	0.06 ±0.01 mg/l	0.1 DIPÒSIT/0.5 XARXA	PNT-MET-QUIM-012	
Amoni	<0.3 mg/l	0.5	PNT-MET-QUIM-010	
* Oxidabilitat al permanganat	<0.5 mg/l O2	5 (+)	PNT-MET-QUIM-017	
* Carboni Orgànic Total (TOC)	<70 mg/l	7 (+)	IR (1)	
* Recompte de colònies a 22°C	>200 ufc/1ml	100	PNT-MET-MICRO-002	

OBSERVACIONS : (1) Determinació subcontractada

En les mostres aportades pel client, la informació relativa al mostratge (mètode, punt de mostra ...), transport, descripció, determinacions in situ, envasos no subministrats pel laboratori, és responsabilitat del client. Laboratori inscrit al Registre de Lab. de Salut Pública i Alimentària de la Generalitat de Catalunya, LSAA-101-96 i al Registre de Lab. Agroalimentaris de Catalunya, 388. Certificat ISO 9001:2015 per SGS.

L'informe de resultats només fa referència a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació del Laboratori.
(+) Paràmetre adicional segons la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

BANYOLES 26 de setembre de 2019

Cap de Laboratori

RAMON BRUNET I CARRERAS